

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-SGT-030


致：湖南鸿源电力建设有限公司 施工项目部

事由：关于二标段 27 区支架安装存在的质量问题通知

内容：

2022 年 03 月 31 日经监理项目部人员巡视检查发现，二标段 27 区进场路左侧一组部分檩条与斜梁的螺栓、檩托与檩条的螺栓未安装，存在质量及安全隐患。现要求施工单位限期 3 日内按照设计、规范要求整改完成，逾期未整改的将按照业主质量考核制度进行处理。

限期 3 日内整改回复！



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

王世伟

日期：2022.03.31

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

章磊

日期：2022.03.27

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称: 宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目

编号: GF-SG03-027

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构
我方接到编号为: BYXM-TZD-SGT-030 的监理工程师通知后, 已按要求在规定的时间内完成了: 整改工作, 请予以复查。

详细内容:

2022 年 03 月 31 日经监理项目部人员巡视检查发现, 二标段 27 区进场路左侧一组部分檩条与斜梁的螺栓、檩托与檩条的螺栓未安装, 存在质量及安全隐患。

附 1: 整改情况:

- 1、已完成 27 区进场路左侧一组部分檩条与斜梁的螺栓、檩托与檩条的螺栓未安装, 存在质量及安全隐患的整改工作;

承包单位 (章): 湖南鸿源电力建设有限公司

项目经理: 章磊

日期: 2022 年 04 月 02 日

项目监理机构复查意见:

已复查, 已整改完成, 符合要求

项目监理机构 (章): 常州正衡电力工程监理有限公司

专业监理工程师: 王洪伟

日期: 2022.04.02

填报说明: 本表一式 三 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。