

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-020

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站构支架材料运输事宜

内容：

2021 年 12 月 19 日经监理部人员检查升压站构支架材料发现，构支架材料在运输过程中未做好保护措施，导致构支架多处镀锌层脱落。

以上问题要求施工单位及时采取整改措施，否则不允许进行安装。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-013

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）


我方接到编号为 BYXM-TZD-020 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：已进行补漆工作。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：



监理项目部复查意见：

13 复查，已整改完成

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



本表（含附件）一式 二 份，监理项目部存 一 份，承包单位存 一 份。