

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-032

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部


事由：关于升压站主变油坑格栅支墩施工事宜

内容：

2022 年 01 月 20 日经巡视检查发现，升压站主变油坑格栅支墩施工与图纸不符，根据图号为 B125S-T0203-08 的设计图纸要求支墩为 200mmX200mm 截面 MU10 砌块用砂浆砌筑至格栅底部。施工现场为红砖堆放且未用砂浆砌筑。

现要求施工单位按照设计图纸及时进行整改到位。

限期 1 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日 期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日 期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: BD-B09-SG01-016

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理项目部)

我方接到编号为 BYXM-TZD-032 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

附件: 已进行整改。

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日期: 2022.01.21

监理项目部复查意见:

已复查, 已整改完成

监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日期: 2022.01.21

本表 (含附件) 一式 二 份, 监理项目部存 一 份, 承包单位存 一 份。