

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-035

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于现场安全大检查存在的问题通知

内容：

2022 年 02 月 24 日经业主及监理项目部人员安全文明大检查发现，升压站存在以下问题：

- 1、升压站大门口处关卡处无值班人员看守。
- 2、基础平台进入综合楼、二次舱的通道需要及时清理出来。二次舱的台阶要及时砌筑。
- 3、平台围墙、升压站大门处要设置临边防护。
- 4、现场材料杂乱未整理归类。
- 5、塔吊不使用要求及时拆除。
- 6、现场临时电缆线未做防护。
- 7、施工单位要求有施工人员信息登记、健康码及行程码、核酸检测报告、三级安全教育

及安全交底。

现要求施工单位及时进行整改到位。

限期 2 日内整改回复。

后附相关问题照片。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：




责任单位签收：


责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：


日期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。



综合楼二层及平台大门处未设置临边防护



临时电缆线未防护



现场材料未全部整理归类堆放





表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-017

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）

我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-035 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：已进行整改。

1. 已设置人员看守
2. 已经清理平台，台阶不在我方合同范围内。
3. 已有铁栏防护
4. 现场已经清理
5. 塔吊已经联系厂家，无时间处理
6. 临时电缆已经拆除
7. 信息已报审甲方

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：



监理项目部复查意见：

已复查，已整改完成。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



本表（含附件）一式 二 份，监理项目部存 一 份，承包单位存 一 份。