

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-045


致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站围墙施工存在的安全隐患通知

内容：

2022 年 03 月 20 日经业主及监理项目部人员巡视检查发现，升压站围墙立柱抹灰施工临边作业存在重大安全隐患，施工人员未采取安全防护措施进行作业。

现要求施工单位立即进行整改，对现场施工人员做好安全交底，采取相关安全防护措施再进行作业。避免发生安全事件。



限期 1 日内整改回复。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2022.03.21

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：2022.03.21

本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-21

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）


我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-045 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：已进行整改。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：2022.03.22



监理项目部复查意见：

复查已整改完成

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2022.03.22

