

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-046

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站施工质量存在的相关问题通知



内容：

2022 年 03 月 25 日经监理项目部人员巡视检查发现，升压站施工质量存在以下问题：

- 1、升压站围墙立柱抹灰平整度不符合规范要求。
- 2、伸缩门墙体二次结构浇筑少数地方出现蜂窝孔洞现象。
- 3、综合楼一层墙体预留洞顶部未设置过梁。

现要求施工单位限期 3 日内进行整改，对现场施工人员做好技术交底。如限期内未整改将按照业主质量考核进行处理。

限期 3 日内整改回复。



监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2022.03.25

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

2022.3.25

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-19

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）

我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-046 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：已进行整改。

1. 已设置过梁。 2. 抹面已进行整改 3. 蜂窝马面已进行整改



承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：

2022.03.27

监理项目部复查意见：

已整改完成

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：

2022.03.27

本表（含附件）一式 二 份，监理项目部存 一 份，承包单位存 一 份。