

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目


编号: BYXM-TZD-001

致: 湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目
施工项目部

事由: 关于安全文明施工检查存在问题整改事宜

内容: 2021 年 11 月 04 日上午 9:30, 由项目参建三方的负责人安全员等对你部施工区域(升压站范围)进行安全文明施工检查, 发现存在以下几方面问题:

1. 电气接线不规范, 明线没有穿管或直埋保护, 接地线老化等。
2. 现场灭火器缺失过期。
3. 现场施工人员防疫登记表不全。
4. 现场三级安全教育未见。
5. 现场值班室内生活设施和用品凌乱, 工器具摆放凌乱等。
6. 安全警示标识较少。



监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日期: 2021.11.04

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日期:

本表一式 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 份。