

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目


编号：BYXM-TZD-003

致：湖南鸿源电力建设有限公司广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目施工项目部

事由：关于安全文明施工检查存在问题整改事宜

内容：2021 年 11 月 04 日上午 10:30，由项目参建三方的负责人安全员等对你部施工区域进行安全文明施工检查，发现存在以下几方面问题：

1. 电气接线不规范，接线端子未安装，接地桩没有。
2. 现场灭火器缺失。
3. 现场施工人员防疫登记表未见。
4. 现场三级安全教育未见。
5. 安全警示标识较少。



限 11 月 6 号之前整改完成并回复

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2021.11.04

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日

期：

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。