

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-005

致：湖南湘能楚天电力科技有限公司广西宾阳晶创一期 120MW 渔光互补光伏发电项目
施工项目部

事由：关于安全文明施工检查存在问题整改事宜

内容：2021 年 11 月 11 日上午 9:30，由项目参建三方的负责人安全员等对你部施工区域（升压站范围）进行安全文明施工检查，发现存在以下几方面问题：

1. 抽水接线敷设不规范，明线过路没有穿管或直埋保护。
2. 现场配电箱安全检查记录不及时。
3. 切割砂轮机操作手柄用木柄代替原有的铁杆柄，电源接线绝缘包裹破皮。
4. 外线第一级塔基施工电源箱没有支架和接地，工人脚手架上作业没有着安全带。
5. 安全警示标识较少。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日 期：2021.11.12

责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日 期：2021.11.12

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。