

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-006

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于人员保险及材料质量相关事宜

- 1、项目已开展数日，未见你单位上报任何一份施工人员保险材料。
- 2、现场已敷设的电缆未做成品保护，影响工程质量。

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求及时上报人员保险材料。2、要求对已敷设电缆做好成品保护。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日期：2021年12月24日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。