

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-003

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场质量相关事宜


经监理人员现场检查发现问题：

- 1、现场个别施工人员未带安全帽，存在安全隐患。
- 2、部分紧固件（长）存在镀锌层脱落，影响工程质量。

附照：



个别施工人员未佩戴安全帽



紧固件镀锌层脱落

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、施工人员必须佩戴安全帽，对未佩戴者进行安全教育。2、将不符合要求紧固件进行返厂处理。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日期： 年 月 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。