

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-017

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏方阵围栏安装质量事宜；

内容：监理项目部在对施工现场检查发现 16#光伏方阵东南侧围栏安装时，围栏立柱基础（孔洞）底部虚土未清理，此问题监理项目部已多次要求，施工现场仍然存在，且同一场地上围栏顶部标高高低不一，围栏立柱顶部不在同一轴心线上，个别围栏网片与立柱连接处缺少螺栓。

现要求：

你单位对光伏区所有的围栏进行进行复查，对不符合要求的围栏加以整改，确保围栏顶部在同一轴心线，立柱间距要符合设计要求（3m）整改完成后通知监理项目部进行复查，否则产生的一切后果（费用）由你方承担，并对你单位进行相应的质量考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2022 年 12 月 14 日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建



清理围栏基础底部虚土

