

监理工程师通知单

工程名称：马州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZJH-YZJN-TZ-048

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区安全问题事宜；

内容：

监理单位于 2024 年 03 月 21 日总对光伏场区安全检查时发现：

- 1、光伏区 16 台箱逆变设备处未配置消防设施，箱逆变设备基础检修口（孔洞）未制作盖板（安全防护）。
- 2、动火作业处（管桩桩头立柱焊接处）未配备配电箱，三台电焊机未做防雷接地保护，临时用电线缆私拉乱接，未穿管、架空、地埋措施。
- 3、施工现场仓库及办公集装箱处未配备消防设施。
- 4、11#光伏光伏区支架安装高空作业人员未配备安全带。

要求：

限期 3 天内按有关规范进行整改完成，否则将对你单位进行考核。

监理单位（章）

总监理工程师：王立才

日期：2024 年 03 月 24 日

附注说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。

