

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-020

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区高压交流电缆敷设事宜；

内容：

光伏区 1#、7#箱逆变一体机至集电线路 B1#基塔高压交流电缆敷设时，电缆外皮多处划伤、破损严重，存在重大安全质量隐患。

现要求：

你单位对破损的电缆进行更换。

附：问题照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立成

日期：2023 年 03 月 24 日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

