

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-008

致：山东力诺电力设计咨询有限公司（外线）施工项目部：

主题：外线 8#塔基开挖后洞口安全防护相关事宜

内容：我监理人员对外线施工现场巡查时，发现你公司 8#塔基基础洞口安全盖板防护措施不符合要求，存在安全隐患。我监理单位现要求你公司对存在的安全问题，按照相关要求落实整改，如再次发现类似现象将进行加倍处罚。

附：图片



针对以上问题请贵公司接到通知后，即刻进行整改，并于 3 日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：王新伟

日期：2022年06月02日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。