

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-018

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于升压站事故油池钢筋绑扎质量事宜；

内容：

事故油池竖向钢筋排布错误。

现要求：

你单位对以上问题进行整改，整改完成后，报监理项目部、总包项目部进行验收。

附：问题照片。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：田国栋

日期：2023 年 03 月 01 日



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

