

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-025

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于光伏方阵（1#-3#）西部汇流箱直流电缆线敷设事宜；

内容：

1、1#-3#光伏方阵西部组串直流线至 3 个汇流箱段（南北方向）穿管敷设不符合按设计要求，其具体表现为：缺少直接、弯头、三通。

2、1#光伏方阵南北方向直流电缆沟南段处沟深不符合设计要求，未达到 1m 深度。

现要求：

你单位对直流线穿管、部分段落沟深度按设计图纸要求进行敷设和开挖。

附：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2023 年 04 月 22 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建

