

监理工程师通知单

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-034

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区 4#箱逆变一体机（位置变迁）基础开挖安全防护事宜；

内容：

1、2023 年 07 月 16 日 4#箱逆变设备基础开挖完成后，对基坑未做安全防护（18 日 10 点之前），18 日施工单位已对 4#箱逆变基础基坑进行安全做警戒防护，不符合安全防护要求。

2、4#箱逆变基础临近场区内道路，过往行人频繁，现安全警戒线起不到安全防护要求，存在较大的安全隐患。

要求：

施工单位按安全要求进行规范整改，否则将对你单位进行考核，如出现的一切问题由你单位承担。

附：现场照片

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：王立杰

日期：2023 年 07 月 18 日


填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



扫描全能王 创建



4#箱逆变基础安全防护不符合要求



4#箱逆变基础安全未防护

