

表 B. 0. 15 监理通知回复单

编号: LNDL-GTJ-B015-002

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

(项目监理机构):

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 CZZH-YZJN-TZ-002 的监理工程师通知后, 已按要求完成了 光伏场区预制管桩裂痕质量问题处理 工作, 请予以复查。

附件: 现场整改照片。

施工项目部 (章)

项目经理:

日期:



2022 年 04 月 28 日

复查意见:

经检查属实整改

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



2022 年 04 月 28 日

本表一式三份, 由施工单位填报, 建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附件：现场整改照片

