

表 B. 0. 15 监理通知回复单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：LNDL-04-B015-02

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为 CZZH-YZJN-TZ-012 的监理工程师通知后，已按要求完成了 施工现场安全整改 工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

- 1、现场已配置专职安全员进行安全检查监督；
- 2、已对施工工人进行安全教育，杜绝再次出现大风天气下高空作业的现象；
- 3、已整理相关的施工方案以及技术交底工作。

施工项目部（章）：

项目经理：王理成

日期：2022 年 6 月 15 日

复查意见：

整改已完成

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：王理成

日期：2022 年 06 月 06 日

本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。



河南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人
和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书



姓 名: 高路路

身份证号: 410182199206266013



扫码验证

工作单位: 河南兴华电力设计有限公司

人员类别: 专职安全生产管理人员

职 务: 安全部门负责人

技术职称: 无技术职称

证书编号: 豫建安C(2019)0013715

发证日期: 2019年08月19日

有效 期: 自 2019 年 08 月 19 日

至 2022 年 08 月 18 日

发证单位: 河南省住房和城乡建设厅

