

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-017

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-017 的监理通知后，已按要求完成了如下整改工作，现予以回复。

处理结果：

- 1、对更改图纸设计造成材料浪费的勘探人员进行相应的处罚，并严格要求相关人员不得随意更改图纸，避免以后再次出现支架材料浪费。
- 2、要求没有按照图纸要求加固扁铁的班组及时整改，并确保类似的问题不再发生。
- 3、对于已安装的不符合要求的支架基础墩已全部拆除更换，并附有相关更换过程的真实照片。

对于本次出现的施工质量问题 and 材料质量问题，我司也做出自我检讨，在工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题，我司将在以后的施工过程中严抓施工质量，确保材料质量和施工质量合格。

附件：现场照片



监理项目部复查意见：

同意



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。