

监理工程师通知单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号：AS-JL-007

致：安徽俊能新能源科技有限公司（总承包单位）

抄送：安徽上电俊能新能源科技有限公司（建设单位）

事由：有关户用分布式光伏电站施工安全及组件安装事宜。

内容：

近期现场巡查发现施工现场存在以下问题：

1、个别施工班组现场不做临边警戒线，紧邻公里施工上料安全警戒防护不到。

要求：总包单位及施工单位提高安全意识，加强施工现场安全管理，严查安全防护措施是否到位，避免出现安全事故。

2、连续发现 3 户以上组件横装不满足施工图 2 结构设计说明中<通用组件压块布置图>下方说明第一条<压块不允许布置在组件短边，组件横装时必须在压块下侧增设垫板>的要求，遇到较大风时，组件板有被风吹翻的危险，很容易出现安全事故及财产损失。

要求：总包单位及施工单位高度重视此问题，后续安装施工中禁止出现类似问题，已安装完成的尽快安排整改，否则由此产生的一切后果应有总包单位及施工单位承担。

限 3 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 

日期：2022年3月11日



