

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-001

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-001 的监理通知后，已按要求完成了 埇桥区户用光伏安装事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

1、因施工作业现场安全管控不到位，未做好临边防护、未悬挂安全警示及警示标牌，现已对施工作业现场进行及时整改；加强安全管理人员安全生产知识和安全管理制度，设置悬挂安全警示及警示标牌，且安排施人员设立基础外围防护栏。

2、已安装完成的组件板下方屋面杂草及垃圾未进行清理，现对施工作业人员进行施工教育，保证完工后检查施工现场垃圾及杂草、废气物集中收集堆放，做到工完、料尽、场地清洁。

对于本次出现的质量问题，我司也做出自我检讨，在前期工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题，我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠。

附件：现场照片

施工项目部（章）：[Red Stamp]

项目经理：[Signature]

日期：2022.12.08

监理项目部复查意见：

同意

监理项目部（章）：[Red Stamp]

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2022.12.10