

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-003

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-003 的监理通知后，已按要求完成了 埇桥区户用光伏支架基础制作事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

光伏支架基础出现素砂团以及少部分基础混凝土振捣不到位出现蜂窝面的情况：

对于以上情况，我司进行现场排查后，发现其问题立马进行更换。对于本次出现的质量问题，我司也做出自我检讨，在前期工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题，我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠。

附件：现场照片

施工项目部（章）

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

复查合格

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：