

监理通知回复单

工程名称：安徽宿州 120MW 户用分散式光伏发电项目

编号：AS-JN-007

致安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目监理部：

我方接到编号为 AS-JL-007 的监理通知后，已按要求完成了 埇桥区户用光伏安装事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位接到监理通知单后，立即按要求进行了逐条整改，整改情况如下：

1、因施工作业现场安全管控不到位，未做好现场临边警戒线以及施工上料安全警戒防护措施，现已对施工作业现场进行及时整改，加强安全管理人员安全生产知识和安全管理制度，设置现场临边警戒线以及施工上料安全警戒防护等措施。

2、此后施工严格要求按照组件横装施工图 2 结构设计说明中<通用组件压块布置图>下方说明第一条<压块不允许布置在组件短边，组件横装时必须在压块下侧增设垫板>的要求，对前期已施工未达到要求的已进行整改。

对于本次出现的质量问题，我司也做出自我检讨，在前期工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题，我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制，认真执行检验每一道工序并进行合理优化，确保过程可控，隐蔽工程质量可靠。

附件：现场照片

安徽宿州 120 兆瓦户用光伏
 施工项目部（章）
 项目经理： 程 磊
 日期：2022.03.14

监理项目部复查意见：

同意

宿州正新电力工程监理有限公司
 安徽宿州 120 兆瓦户用分散式光伏发电项目
 监理项目部

监理项目部（章）： 郭俊志
 总/专业监理工程师： 郭俊志
 日期：2022.03.15