

### 表 B.0.15 监理通知回复单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWP）

编号：JXM7-ZHJL-TZD-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：  
我方接到编号为JXM7-ZHJL-TZD-005的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。  
附件：需要说明的情况。

施工项目经理部（盖章）：

项目经理（签字）：李建新

2022年 5月 10日



复查意见：

经复查，符合规范要求

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签）：李建新

年 月 日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

1、接地连接，环网



2、气楼接地连接



3、接地扁铁固定



4、接地移到运维通道下面



5、桥架整改



6、垫木更换成桥架



6、锈蚀处理



7、接地扁铁固定

