

表 B.0.15 监理通知回复单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWP

编号：JXM7-ZHJL-TZD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为JXM7-ZHJL-TZD-002的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：李建新

2022年4月11日

复查意见：

经复查，整改合格。

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签）：李建新


年 月 日

2022.4.11


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附件：


- 1、不符合要求的拖线盘已禁止使用；
- 2、配电箱日检按要求正常检查



- 3、用电设备已接地



- 4、气瓶已收走
- 5、手持式角磨机停用时拔掉电源。
- 6、5#厂房加固时所使用配电箱已按要求接地。
- 7、脚手架已经监理验收并全部挂牌。



- 8、库房已整理

9、7#屋面加装临时防护网

