

表 B.0.15 监理通知回复单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-TZD-009

致常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为JXM7-ZHJL-TZD-009的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：阮凯

2024年6月22日

复查意见：

整改基本符合要求，对此类问题应举一反三，
按电气施工规范及交底字面规范施工。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2024年6月22日


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附件：

1、柜体之间间隙靠拢



2、柜体变形边框恢复



3、边板安装到位

