

表 B.0.15 监理通知回复单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWP）

编号：JXM7-ZHJL-TZD-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为JXM7-ZHJL-TZD-004的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：金建新

2022年6月9日

复查意见：

符合要求

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：王红


年 月 日

2022.6.9

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附件：

1、每次开工，手工工人安全教育



2、工人健康码统计审核

序号	姓名	身份证号	籍贯	手机号码	近一个月去处	体温正常/ 异常	注册健康码/行程码 /核酸检测结果
1	张涛	342523199006212518	安徽省	15906211061	安徽宣城-江苏苏州-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
2	许同	341226196808155036	安徽省	15901932461	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
3	赵夫娜	341225196906061277	安徽省	15652681808	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
4	黄通平	34122619750624351X	安徽省	15399668838	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
5	苏伟伟	340421198402163450	安徽省	18365121273	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
6	滕孝峰	341226197308011052	安徽省	13005674918	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
7	赵青松	341226198701195198	安徽省	13965599467	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
8	苏壮好	340421200011293418	安徽省	19966579991	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
9	叶正阳	341226199209111030	安徽省	18289974340	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
10	周家伦	34212819640417041X	安徽省	17705682053	安徽阜阳-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
11	杨达凯	340409197209183436	安徽省	15395459408	安徽淮南-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
12	苏多永	340406197404231412	安徽省	13817649186	安徽淮南-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
13	苏付康	340406198307061436	安徽省	13145657657	安徽淮南-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
14	朱超杰	341226197608105114	安徽省	18356821250	浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
15	简红梅	341225197408066847	安徽省	18657182363	安徽阜阳-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
16	马成英	341182198208022610	安徽省	18705508983	江苏南京-安徽滁州-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
17	杨东木	341182198703212612	安徽省	15652517493	安徽滁州-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性
18	杨欣	341182199606062618	安徽省	13295501996	安徽滁州-江苏无锡-浙江湖州	正常	绿码-绿码-阴性