

表 B.0.15 监理通知回复单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWP）

编号：JXM7-ZHJL-TZD-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到编号为JXM7-ZHJL-TZD-006 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）：金立新

2022 年 5 月 21 日

复查意见：

合格，予以验收

项目监理机构（盖章）


总监理工程师/专业监理工程师（签）：[Signature]

年 月 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附件:


1、逆变器支架按图纸要求制作；支架螺栓紧固




2、逆变器做防雨措施。




3、组件表面清洗。




4、屋面光伏电缆敷设加护套。




5、压块按要求整改




6、桥架按要求整改




7、防雷接地整改



8、运维通道调整归正



9、电缆线盘移动，重新放置



10、上下爬梯未启用，拉警示线，贴警示标识，上下爬梯安装防坠器



11、屋面材料堆放整理

