

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-002

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：关于加固加工区域存在相关安全问题

监理部巡视检查发现你部加固区域存在以下安全：

- 1、加固加工区仍存在违规使用拖线板问题；
- 2、日检不及时，未见电工持证人员；
- 3、焊机、切割机等用电设备未接地；
- 4、气瓶摆放无防倾倒装置，气瓶附近无灭火设施，空瓶未及时回收；
- 5、库房较乱，未见配备灭火器，存在安全隐患；
- 6、手持式角磨机停止使用时未拔掉电源；
- 7、7#屋面未按要求先布置防护网再施工；
- 8、5#厂房加固区域临时配电箱使用不规范，外壳未接地（含所用焊机等用电设备）；
- 9、现场所有脚手架未挂牌。

鉴于上述问题要求你单位对现场进行整改，并举一反三，保证施工安全。

以上问题限 2 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）
总/专业监理工程师  李本军
日期：2022年4月9日
浙江天能动力能源有限公司
二期分布式光伏发电项目（0.99MWp）
监理项目部

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

1、违规使用拖线板



2、日检不及时



3、设备未接地



4、气瓶摆放无防倾倒装置



5、空瓶未及时回收



6、5#厂房加固区域临时配电箱使用不规范



7、缺少灭火设备



8、角磨机停止使用时未拔掉电源



9、外壳未接地（含所用焊机用电设备）



10、现场脚手架未挂牌



11、7#屋面未按要求先布置防护网再施工

