

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）
编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-009

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：3-1#配电房并网柜安装柜体间间距过大

你部在 1#厂房 3-1#配电房 3 台并网柜拼接存在以下问题：

- 1、并网柜盘间接缝过大，大于 2mm，超过你部上报的电气安装施工方案要求、设计及规范要求；
- 2、并网柜边盖板变形，未做好成品保护；
- 3、边板未安装到位。

现要求你部对以上问题进行整改，并举一反三。未按要求整改到位，将对你部进行相应考核。



问题 3



问题 1



问题 2

以上质量问题限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期： 2022 年 6 月 19 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份