

监 理 通 知 单

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：常州天合智慧能源工程有限公司（总包项目部）

事由：关于安全文明施工问题

内容：今日在安全检查过程中发现如下问题，现责令你单位立刻整改，并严禁此类事件再次发生。

- 1、高空作业不戴安全帽、安全带。
- 2、物料存放现场乱堆物料，无安全防护措施。
- 3、临时用电所用移动电源箱无接地。
- 4、施工现场没有安全警示标识。

若再发现此类违规事件将对施工单位进行考核，持续发生将上报业主进行停工整顿。安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改，或出现应付检查安全设施、劳保用品不使用现象，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。

监理项目部

总/专业监理工程师


日期：2022




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。




扫描全能王 创建



无安全帽、安全带



无安全警示标志



电源箱无接地



物料乱堆、无安全防护

