

监 理 通 知 单

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-003

致：常州天合智慧能源工程有限公司（总包项目部）

事由：关于安全文明施工问题

内容：根据业主相关规定与会议要求，再发生此类违反安全文明施工事件将对施工单位进行考核处理，重复发生考核加倍。必要时进行停工整顿。

- 1、光伏屋面施工合理调整工作时间，黑天禁止施工，有探照灯也不可以施工。
- 2、光伏屋面施工临边防护必须悬挂注意安全、小心坠落警示牌。
- 3、高空、临边作业安全帽、安全带必须佩戴并正确使用。
- 4、加固施工现场每个作业区域安全防护措施、消防措施必须落实到位。

现责令你单位立刻整改，并于 2022.6.29 日前整改完成，整改不及时或拒不整改，由此产生的一切安全隐患及安全责任由你单位全部承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 6 月 28 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建