

监 理 通 知 单

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004

致：常州天合智慧能源工程有限公司（总包项目部）

事由：关于桥架安装与直流电缆敷设施工质量问题

内容：

- 1、未经项目部报备私自调整桥架走向，注：工人无权利调整施工方案及设计。
- 2、桥架支架型钢安装方向混乱。
- 3、桥架支架夹具与彩钢瓦连接紧固螺栓松动。
- 4、桥架支架夹具与型钢孔洞错位，安装变形。
- 5、桥架安装变形，连接间隙过大。
- 6、直流电缆敷设绝缘层损坏。

现责令你单位立即整改，整改完成报监理复检。不影响使用不代表施工质量是合格的，整改不合格或拒不整改，我监理方将对此部分施工质量不予认可，由此产生的一切责任后果由你方自行承担。

监理项目部（章）




总/专业监理工程师


日期：2022年12月20日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建





5



6



扫描全能王 创建