

监理工程师通知单

工程名称：江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目

编号：CZZH-RYYY-TZ-001

致：四川垚州建设工程有限公司施工项目部：

主题：组件安装质量事宜

内容：我监理项目部对现场施工巡查时，发现在组件安装固定过程中个别施工人员坐在组件上，以及施工人员物品（衣服、帽子）堆放在组件上，此种行为将引起组件发生隐裂，导致组件产生质量问题。

现我监理项目部要求你方施工单位对以下问题立即进行整改

- 1、加强现场管理，对施工人员进行技术交底。
- 2、组件分散摆放时，必须两人抬组件；组件安装过程中，切记注意不要坐在组件上，更不能将物品堆放在组件上；如组件在安装过程中产生质量问题，由你方单位自行承担。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2023年03月14日

填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。