

# 监 理 通 知 单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-TZD-002

致：苏州舒怀电力设备有限公司 江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目  
(施工项目部)

事由：安全文明施工

内容：我监理单位工程师在日常巡查时发现以下问题：

1. 存在部分施工人员在屋顶施工安装组件时不按照要求佩戴安全帽。
2. 屋顶已经搬运完成的组件上放置压块等施工材料。可能会造成组件外观受损。
3. 屋顶部分采光带警示提醒彩旗已经脱落，存在一定安全隐患。
4. 屋面安装组件所产生的垃圾没有及时收集处理，随意丢弃，部分垃圾已经已经汇聚在屋顶排水口附近，极易堵塞排水管口。

现要求你单位针对上述问题进行整改，1 日内完成相关问题的整改。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：王立

日期：2022年7月28日



扫描全能王 创建







