

监 理 通 知 单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-TZD-004

致：苏州舒怀电力设备有限公司 江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目
(施工项目部)

事由：现场未按图纸施工

内容：我监理单位工程师在日常巡查时发现以下问题：

私自更改现场逆变器安装位置，与图纸安装位置不相符，未经过相关设计变更的流程及相关手续。

现要求你单位一日内对以上问题进行整改回复，一日未对此通知单作出回复或逆变器安装位置未调整回图纸标明指定位置时，我监理单位将作出严厉处罚，且后续所有因此所产生的所有经济及材料损失全部由你单位进行承担，我监理单位不承担任何相关责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立杰

日期：2022年8月26日

江苏新东方人造板有限公司
1.47MW分布式光伏项目
监理项目部



扫描全能王 创建