

## 监 理 通 知 单

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-TZD-003

致：苏州舒怀电力设备有限公司 江苏省新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目  
(施工项目部)

事由：现场施工安全、质量

内容：我监理单位工程师在日常巡查时发现以下问题：

1、检修运维通道存在部分连接点不牢固的问题，连接卡扣受力后脱落，且部分地方  
踩踏时强度不足。

2、现场存在违规用电，材料堆放杂乱，可能引起安全事故的发生。

3、在现场检查时发现部分组件变压块安装不到位，存在较大缝隙。

4、现场工人在安装组件时未做好成品保护工作，在组件表面随意丢、掷施工材料。

现要求你单位针对上述问题进行整改，2 日内完成相关问题的整改。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：王立

日期：2022 年 8 月 2 日



扫描全能王 创建