

## 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—046

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于集电线路3、4回路质量问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部组织对集电线路3、4回路质量检查发现如下质量问题：

- 1、风机箱变到塔基电缆上塔处电缆套管管口没有封堵。
- 2、风机箱变接地未固定。
- 2、部分集电线路铁塔处底脚螺栓没上螺母或松动。
- 3、线路标识牌警示标志、部分螺栓扭矩力不足。
- 4、部分铁塔电缆皮破损、备用管外露。
- 5、部分电缆接线端子没有铜铝过渡鼻。
- 6、部分光缆通讯线没有整理。
- 7、集电线路3AN16塔缺少支撑。
- 8、铁塔避雷器未接地、标识标牌没有安装。
- 9、底脚螺栓处保护帽没有完成。
- 10、部分电缆穿管高度不够。
- 11、个别跌落式断容器距地高度不够及下面树木未清理。
- 12、通信穿管固定使用铁丝、塔基未做护坡。

现要求你单位中国电建集团湖北工程赞皇100MW风电项目部，认真按照图纸设计和施工规范要求，限期落实整改，限期整改自检合格后进行复验。



见后附图

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：2023年02月24日

填报说明：本表一式两份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。




 赞皇40万千瓦一期20万千瓦  
 风电项目（本期10万千瓦）  
 监理工作内容：集电线路3、4回路铁塔检查  
 拍摄时间：2023.02.24 星期五 16:01  
 天气：轻度雾霾 8℃  
 地点：邢台市·S75阜资高速  
 监理单位：常州正新电力工程监理有限公司  
 今日水印  
 相机  
 真实时间  
 水印 ID: 14400311789402


 赞皇40万千瓦一期20万千瓦  
 风电项目（本期10万千瓦）  
 监理工作内容：集电线路3、4回路铁塔检查  
 拍摄时间：2023.02.24 星期五 14:51  
 天气：轻度雾霾 4℃  
 地点：邢台市·S75阜资高速  
 监理单位：常州正新电力工程监理有限公司  
 今日水印  
 相机  
 真实时间  
 水印 ID: RPEUN3RYD6HMK


 赞皇40万千瓦一期20万千瓦  
 风电项目（本期10万千瓦）  
 监理工作内容：集电线路3、4回路铁塔检查  
 拍摄时间：2023.02.24 星期五 15:22  
 天气：轻度雾霾 5℃  
 地点：邢台市·刁梁沟村  
 监理单位：常州正新电力工程监理有限公司  
 今日水印  
 相机  
 真实时间  
 水印 ID: 08ERHUG631TX7


 赞皇40万千瓦一期20万千瓦  
 风电项目（本期10万千瓦）  
 监理工作内容：集电线路3、4回路铁塔检查  
 拍摄时间：2023.02.24 星期五 14:42  
 天气：轻度雾霾 4℃  
 地点：邢台市·S75阜资高速  
 监理单位：常州正新电力工程监理有限公司  
 今日水印  
 相机  
 真实时间  
 水印 ID: 16E2KTXHCY4EE

