

表 B.2 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—B.2—013

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于集电线路 2 回路基础混凝土浇筑做试块事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对集电线路X2N12基础混凝土浇筑试块进行检查发现没有按照图纸设计和《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1的要求制作试块，现场只做一块不足一组。

具体要求：

严格执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1 的要求：每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100m³ 时，一次取样不得少于 1 组（三块）。

为确保工程质量，针对上述问题，要求你单位认真落实整改，报监理项目部进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 8 月 15 日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。