

表 B.2 监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—B.2—014

致：中国电力建设湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 21#风机基础进场道路存在安全隐患问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部9月10日对21#风机基础施工检查发现机位进场道路边缘悬崖处没有防护措施，边缘坡面局部松动，存在很大安全隐患。

具体要求：1、21#机位进场道路边缘悬崖处需设置挡土墙或防护栏；

2、进路口处设置警示牌和警示标志。

针对以上问题限期立即整改，整改合格后进行验收，并报送《监理工程师通知回复单》进行确认，方可进行施工，确保安全施工。



项目监理单位（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022年9月10日

填报说明：

本表一式多份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。