

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—016

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于现场安全检查问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部9月13日对升压站与集电线路进行安全大检查时发现问题：

- 1、升压站站区标识标牌不全。
- 2、木工模板加工区域未配备灭火器。
- 3、临时用电线路乱拉乱接。
- 4、配电箱未做接地，未做安全检查记录，未设置三级配电箱。
- 5、现场杂物摆放较乱，未有施工通道。
- 6、18#集电线路施工区域发电机接地螺丝松动，未配备灭火器。
- 7、安全、疫情防控资料不全。

具体要求：

1、现场增加标识标牌，配备灭火器，配电箱增加接地，做好检查记录，木工模板区域设置增加三级配电箱、现场杂物及时清理，增加施工通。

2、安全、疫情防控资料尽快完成。

整改完成后报监理部复检并对通知单进行回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：2022 年 9 月 14 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



配电箱接地线未接



导线接头存在安全隐患、必须更换。