

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—030

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于吊装安全临时用电的问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对风机吊装现场检查发现安全隐患和问题如下：

- 1、临时用电电线、电缆随意摆放不规范。
- 2、发电机电源输出端没有增设带漏电保护装置一级配电箱。
- 3、现场灭火器材配置不足。
- 4、现场发电机未配置安全检查记录。
- 5、发电机组未增设安全防护围栏。
- 6、施工现场没有安全用电警示标识、标牌。

对上述问题的具体整改要求：

严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2015的要求整改，整改合格后进行报验，方可进行用电施工，否则发现类似现象问题不整改或者整改不到位严格按照有关规定制度进行考核。整改完成后报监理部复检，并对《监理工程师通知单030》进行回复。

见后附图：



项目监理机构（章）：40万千瓦一期20万千瓦风电项目

专业监理工程师：_____

日期：2022年11月22日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位




图1




图 2

