

## 监理工程师通知单（质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—032

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于升压站主变油池格栅承台砌体质量问题整改事宜


内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对升压站主变油池格栅承台砌体质量检查发现如下问题：

- 1、格栅承台没有用水泥砂浆M5砌筑。
- 2、格栅承台平整度、稳定性不符合要求。

对以上问题要求贵单位按照图纸设计要求监督限期整改。并经验收合格后方可进行下道工序。

见附图



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期： 2022 年 12 月 8 日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。