

监理工程师通知单

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号 ZHFD—ZHJL—TZD—033

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于升压站场内杂物清理、道路平整、石子铺设等事宜

内容：

为了加快进度推进、迎接升压站电力质检检查验收，经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对检查发现如下问题：

- 1、升压站场内杂物未清理、道路还未平整、场内石子未铺设；
- 2、电缆沟内垃圾未清理、盖板未盖到位。
- 3、部分安装工序未报验。

上述问题，要求立即限期进行整改，否则按照有关管理制度进行考核。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2022年12月21日



填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。