

监理工程师通知单

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—TZD—035

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于 20#风机叶片修复的质量问题事宜

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对20#风机修复的叶片检查发现如下问题：

- 1、维修后的叶片没有经过有资质的第三方检测和出具质量检测报告；
- 2、维修后的叶片没有质量承诺书。

上述问题，要求贵单位立即提供相关的质量资料，由此产生的一切问题和后果承担全部责任，并按照有关管理制度进行考核。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：2022年12月26日

填报说明：

本表一式四份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。