

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

编号 ZHFD—ZHJL—AQ—042

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于储能工程施工现场安全问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）业主、监理、总包对施工现场巡查时，发现储能工程现场部分施工人员未佩戴安全帽，存在安全隐患。

具体要求：

现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，部分施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽，安全分管人员要加强现场安全管理工作，如再发现类似问题，将进行考核；以上问题立即整改，并对通知单进行回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：李中

（本期10万千瓦）

日 期：2023年02月16日



填报说明：本表一式两份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。