

监理工程师通知单（安全）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号 ZHFD—ZHJL—AQ—043

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于28#风机施工现场安全用电问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部对施工现场巡查时，发现28#风机现场发电机输入线路电缆线未按照要求配置插头，直接用电缆线插入，没有安装接地，存在安全隐患。

具体要求：

现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）施工项目部，为确保安全用电，对以上发现的问题立即整改，并对通知单进行回复，如再发现类似问题，将进行考核。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2023年02月16日



填报说明：本表一式两份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。