

监理工程师通知单（安全、质量）

工程名称： 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号 ZHFD-ZHJL-TZD-044

致：中国电建集团湖北工程有限公司（单位）

主题：关于安全、质量问题事宜。

内容：

经赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）监理部在施工现场巡查中发现安全、质量问题如下：

- 1、14#风机箱变接地未固定。
- 2、集电线路AN26#铁塔地脚螺栓没有螺母、并且没做防锈。
- 3、集电线路一回路XXIN10#基础钢筋笼绑扎箍筋未弯钩。

现要求你单位赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目部，认真按照图纸设计和规范要求，限期2天落实整改，整改自检合格后进行复验。

见后附图

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：（签字）

日期：2023年02月17日

填报说明：

本表一式两份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

